

龜吼漁港水環境營造改善工程-施工階段公開資訊

工程基本資料：

工程位置座標：207 新北市萬里區漁澳路 85 號

主要工項：港區鋪面改善、機電燈光設備改善、新設岸水電設施及景觀格柵。

核定金額：4,167 萬 4,000 元

預算金額：3,280 萬 9,809 元

決標金額：3,128 萬 8,090 元

施工廠商：虹泰營造有限公司

開工日期：108 年 1 月 10 日

完工日期：108 年 8 月 7 日

按月施工進度：已於 108/8/7 竣工

異常事件處置概況：尚無異常事件。

生態保育措施執行情形：施工過程盡量不影響生態環境，並定期請專家進行生態檢核。

全民督工專線：0800-009-609

意見交換專區：(02)8952-6055

專人聯繫窗口：(02)8952-6055#157 張先生

生態環境檢核資料：由監造單位自主檢查。

生態檢核結果納入施工計畫改善情形：由監造單位監督施工廠商現場改善。

施工前中後照片：



施工前照片



施工中照片



施工後照片

萬里區龜吼漁港水環境營造改善工程
施工階段生態保育/友善措施自主檢查表


表號：7

檢查日期：108 年 8 月 6 日

施工進度:100%

預定完工日期：108 年 8 月

項次	檢查項目	執行結果				執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
1	工程施作之過程不影響漁港海水之水質或生物，包含油漆施作、混凝土施作、抽水鋼構籠放置等工項。				V	本月已施作完成。 
2	立面美化施作時，以安全為首要，鷹架與防護網應確實施作，確保人為安全。				V	本月已施作完成。並將拆除之鷹架堆置整齊。 
3	利用既有聯絡道路作為施工要道，不另開設新便道。	V				



4	工程機具與材料堆置選擇利用既有人為活動空間，且盡可能降低對地方居民生活之影響	V				
5	不隨意亂丟工程廢棄物，並妥善分類後清運。	V				
6	工區周圍有野狗，將每日便當廚餘或垃圾集中處理帶離現場，避免誤食或遭受傷害。	V				
7	追加工程於堤外補強，施作之過程不影響漁港海水之水質或生物。	V				施工時使用隔板擋住混凝土，確認不會流入海中。 

施工廠商

單位職稱：虹泰工程營造有限公司

姓名(簽章)：王玟文 (觀察家生態顧問有限公司)

108.08.06



萬里區龜吼漁港水環境營造改善工程


施工階段生態保育/友善措施自主檢查表


表號：


檢查日期：108 年 7 月 10 日

施工進度:80%

預定完工日期：108 年 8 月

項次	檢查項目	執行結果				執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
1	工程施作之過程不影響漁港海水之水質或生物，包含油漆施作、混凝土施作、抽水鋼構籠放置等工項。	V				本月施作懸挑美化板時，依友善措施確實執行，混凝土未影響海水。 
2	立面美化施作時，以安全為首要，鷹架與防護網應確實施作，確保人為安全。	V				鷹架與防護網有確實施作。 



3	利用既有聯絡道路作為施工要道，不另開設新便道。	V				
4	工程機具與材料堆置選擇利用既有人為活動空間，且盡可能降低對地方居民生活之影響	V				
5	不隨意亂丟工程廢棄物，並妥善分類後清運。	V				
6	工區周圍有野狗，將每日便當廚餘或垃圾集中處理帶離現場，避免誤食或遭受傷害。	V				

施工廠商

單位職稱：虹泰營造有限公司

姓名(簽章)：

蔡文龍



萬里區龜吼漁港水環境營造改善工程
施工階段生態保育/友善措施自主檢查表


表號：

檢查日期：108 年 6 月 19 日

施工進度: 63.8%

預定完工日期：108 年 8 月 7 日

項次	檢查項目	執行結果				執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
1	工程施作之過程不影響漁港海水之水質或生物，包含油漆施作、混凝土施作、抽水鋼構籠放置等工項。	V				本月施作工區 5 地坪混凝土灌漿時，依友善措施確實執行，混凝土未影響海水。 
2	立面美化施作時，以安全為首要，鷹架與防護網應確實施作，確保人為安全。				V	
3	利用既有聯絡道路作為施工要道，不另開設新便道。	V				
4	工程機具與材料堆置選擇利用既有人為活動空間，且盡可能降低對地方居民生活之影響	V				




5	不隨意亂丟工程廢棄物，並妥善分類後清運。	V				
6	工區周圍有野狗，將每日便當廚餘或垃圾集中處理帶離現場，避免誤食或遭受傷害。	V				

施工廠商

單位職稱：虹泰營造有限公司

姓名(簽章)：

蔡文龍



萬里區龜吼漁港水環境營造改善工程

施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

表號：

檢查日期：108 年 5 月 30 日

施工進度: 46.45%

預定完工日期：108 年 8 月 7 日

項次	檢查項目	執行結果				執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
1	工程施作之過程不影響漁港海水之水質或生物，包含油漆施作、混凝土施作、抽水鋼構籠放置等工項。	V				本月施作工區 5 地坪混凝土灌漿時，依友善措施確實執行，混凝土未影響海水。 
2	立面美化施作時，以安全為首要，鷹架與防護網應確實施作，確保人為安全。				V	
3	利用既有聯絡道路作為施工要道，不另開設新便道。	V				
4	工程機具與材料堆置選擇利用既有人為活動空間，且盡可能降低對地方居民生活之影響	V				



5	不隨意亂丟工程廢棄物，並妥善分類後清運。	V				
6	工區周圍有野狗，將每日便當廚餘或垃圾集中處理帶離現場，避免誤食或遭受傷害。	V				

施工廠商

單位職稱：虹泰營造有限公司

姓名(簽章)：

蔡文龍



萬里區龜吼漁港水環境營造改善工程
施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

表號：

檢查日期：108 年 4 月 29 日

施工進度: 30.44%

預定完工日期：108 年 8 月 7 日

項次	檢查項目	執行結果				執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
1	工程施作之過程不影響漁港海水之水質或生物，包含油漆施作、混凝土施作、抽水鋼構籠放置等工項。	V				本月施作工區 3 不鏽鋼槽施作時，依友善措施確實執行，不鏽鋼槽未影響海水。 
2	立面美化施作時，以安全為首要，鷹架與防護網應確實施作，確保人為安全。				V	
3	利用既有聯絡道路作為施工要道，不另開設新便道。	V				



4	工程機具與材料堆置選擇利用既有人為活動空間，且盡可能降低對地方居民生活之影響	V				
5	不隨意亂丟工程廢棄物，並妥善分類後清運。	V				
6	工區周圍有野狗，將每日便當廚餘或垃圾集中處理帶離現場，避免誤食或遭受傷害。	V				

施工廠商

單位職稱：虹泰營造有限公司

姓名(簽章)：





萬里區龜吼漁港水環境營造改善工程


施工階段生態保育/友善措施自主檢查表


表號：

檢查日期：108 年 3 月 28 日

施工進度: 21.28%

預定完工日期：108 年 8 月 7 日

項次	檢查項目	執行結果				執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
1	工程施作之過程不影響漁港海水之水質或生物，包含油漆施作、混凝土施作、抽水鋼構籠放置等工項。	V				本月施作工區 1 地坪混凝土灌漿時，依友善措施確實執行，混凝土未影響海水。 
2	立面美化施作時，以安全為首要，鷹架與防護網應確實施作，確保人為安全。				V	
3	利用既有聯絡道路作為施工要道，不另開設新便道。	V				




4	工程機具與材料堆置選擇利用既有人為活動空間，且盡可能降低對地方居民生活之影響	V				
5	不隨意亂丟工程廢棄物，並妥善分類後清運。	V				
6	工區周圍有野狗，將每日便當廚餘或垃圾集中處理帶離現場，避免誤食或遭受傷害。	V				

施工廠商

單位職稱：虹泰營造有限公司

姓名(簽章)：





萬里區龜吼漁港水環境營造改善工程

施工階段生態保育/友善措施自主檢查表


表號：

檢查日期：108 年 2 月 21 日

施工進度: 1.72%

預定完工日期：108 年 8 月 7 日

項次	檢查項目	執行結果				執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
1	工程施作之過程不影響漁港海水之水質或生物，包含油漆施作、混凝土施作、抽水鋼構籠放置等工項。	V				本月施作抽水平台混凝土灌漿時，依友善措施確實執行，混凝土未影響海水。 
2	立面美化施作時，以安全為首要，鷹架與防護網應確實施作，確保人為安全。				V	
3	利用既有聯絡道路作為施工要道，不另開設新便道。	V				



4	工程機具與材料堆置選擇利用既有人為活動空間，且盡可能降低對地方居民生活之影響	V				
5	不隨意亂丟工程廢棄物，並妥善分類後清運。	V				
6	工區周圍有野狗，將每日便當廚餘或垃圾集中處理帶離現場，避免誤食或遭受傷害。	V				

施工廠商

單位職稱：虹泰營造有限公司

姓名(簽章)：李 子 明



萬里區龜吼漁港水環境營造改善工程

施工階段生態保育/友善措施自主檢查表

表號：

檢查日期：108 年 1 月 31 日

施工進度: 1.31%

預定完工日期：108 年 8 月 7 日

項次	檢查項目	執行結果				執行狀況陳述
		已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
1	工程施作之過程不影響漁港海水之水質或生物，包含油漆施作、混凝土施作、抽水鋼構籠放置等工項。	V				本月施作消坡塊上方土石覆蓋混凝土時，依友善措施確實執行，混凝土未影響海水 
2	立面美化施作時，以安全為首要，鷹架與防護網應確實施作，確保人為安全。				V	
3	利用既有聯絡道路作為施工要道，不另開設新便道。	V				



4	工程機具與材料堆置選擇利用既有人為活動空間，且盡可能降低對地方居民生活之影響	V				
5	不隨意亂丟工程廢棄物，並妥善分類後清運。	V				
6	工區周圍有野狗，將每日便當廚餘或垃圾集中處理帶離現場，避免誤食或遭受傷害。	V				

施工廠商

單位職稱：虹泰營造有限公司

姓名(簽章)：

